



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی  
(HSE) گروه اینمنی، بهداشت و محیط زیست

شماره سند : 05FME050
تاریخ بازنگری : 99/02/10
شماره بازنگری : 05
تعداد صفحه : 4

## خطرات و جنبه های شغلی کارکنان

حوزه : اجرایی معاونتی توسعه آب و فاضلاب (فعالیتهای ساختمانی)

(مسئول کارگاه ، ناظر پروژه ، ناظر اینمنی ، بنا ، کارگر ، نماکار ، کاشیکار ، داربستچی ، جوشکار ، بر قکار ، لوله کش ، ایزو کامی)

## پیشگیری از خطرات

## پیامد خطر

## شرح خطر

## نوع خطر

کنترل در منبع صوت - کنترل در مسیر انتشار صوت - حفاظت پرسنل از طریق پناهگاه سازی صوتی - وسائل حفاظت فردی - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

کاهش شنوایی ، اندام بینایی ، اعصاب ، روابط خانوادگی و اجتماعی ، فیزیولوژیک بدن ( افزایش ضربان قلب ، فشار خون ، تعداد تنفس واکسیژن- اثر بر روی الکتروولیتها ) کاهش دقت عمل و راندمان کار - افزایش میزان حوادث

صدا

مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI25 و 05WI24

آتش سوزی - انفجار - برق گرفتگی - سوختگی پوست

برق

مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

سرمازدگی - کم خونی موضعی - لخته شدن خون در عروق - تاثیر بر روی اعصاب حرکتی

سرما

مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

از دست رفتن آب و نمک بدن - سوختگیهای سطحی - گرمایشی - اختلالات عصبی و روانی - جوشهای گرمایی

گرمایشی

استفاده از وسائل حفاظت فردی نظیر دستکشها پارچه ای ، چرمی و مانند آن ، کلاه پارچه ای و عینک آفتابی و سایبانها - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

کم شدن عرق - سوختگی های درجه ۱ - درماتیت ( تغییر رنگ پوست ، ایجاد زخم های کوچک روی پوست ، ترک خورده و پوسته پوسته شدن و خارش پوست ) - کاهش بینایی - سلطنهای پوستی

اعشه خورشید

استفاده از وسائل حفاظت فردی نظیر دستکشها پارچه ای ، چرمی و مانند آن ، کلاه پارچه ای و عینک جوشکاری و سایبانها - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

سوختگی های درجه ۱ - درماتیت ( تغییر رنگ پوست ، ایجاد زخم های کوچک روی پوست ، ترک خورده و پوسته پوسته شدن و خارش پوست ) - کاهش بینایی - سلطنهای پوستی

اعشه UV

فیزیکی

کنترل در موقع طراحی و ساخت دستگاه - کنترل با استفاده از روشهای فنی - در منبع تولید - نصب میرا کننده در محلهای تماس با بدن روی دستگاه - کنترل دستگاه از راه دور - اقدامات مدیریتی نظیر کاهش مواجهه ، گردشی نمودن شغل و تغییر شغل - استفاده از وسائل حفاظت فردی - معایبات پزشکی - کاهش سرما در محیط کار - کاهش وجود صدا - کاهش وسعت محل تماس - دوری از چنگش عضلانی(کشیدگی و سفتی) بدن حین کار - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

الف - ارتعاش کل بدن : اختلال در اندامها مخصوصا" ستون فقرات - اختلالات گوارشی - اثرات عصبی و عمومی ( افزایش فشار خون و نبض و اختلال در ترشح بعضی از آنزیم ها ) ب- ارتعاش دست و بازو : سندروم ارتعاش دست بازو ( رینوی شغلی و انگشت مرده ) - تغییر شکل استخوان ها و مفاصل انگشتان - عوارض استخوانهای مج و کف دست ( کین بوک ) و ( بیماری کولر )

ارتعاش دست و بازو - ارتعاش بدن

استفاده از وسائل حفاظت فردی نظیر دستکشها پارچه ای ، چرمی و مانند آن ، کلاه کاسکت و عینک آفتابی و سایبانها - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

بریدگی - کوفنگی - ضرب دیدگی

لوازمات ساختمانی

استفاده از وسائل حفاظت فردی نظیر دستکشها پارچه ای ، کلاه اینمنی و عینک محافظ - مراجعه شود به دستورالعمل شماره 05WI24

بریدگی - کوفنگی - ضرب دیدگی - سوختگی

لوازمات آهنگری

برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آب آشامیدنی باید از پوشش مناسب

کاهش کیفیت هوا ، عمق دید و طول عمر - مشکلات و

گرد و غبار

شیمیایی



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی  
(HSE) گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شماره سند : 05FME050
تاریخ بازنگری : 99/02/10
شماره بازنگری : 05
تعداد صفحه : 4

**خطرات و جنبه های شغلی کارکنان****حوزه : اجرایی معاونتی توسعه آب و فاضلاب (فعالیت‌های ساختمانی)****(مسئول کارگاه ، ناظر پروژه ، ناظر ایمنی ، بنا ، کارگر ، نماکار ، کاشیکار ، داربستچی ، جوشکار ، بر قکار ، لوله کش ، ایزو کامی)**

برای مواد غذایی استفاده کرد . ماسک‌های حفاظتی فیلتردار برای حفاظت از دستگاه تنفسی مناسب است. آزمایش‌های پزشکی، دوزیمتری، چرخش کارگری، تنظیم ساعت کار، استفاده از تهویه در محیط‌های بسته کاری . - مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI25** و **05WI24**

مراجعه شود به دستورالعمل شماره - **05WI13 – 05WI11 – 05WI25**

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24** و **05WI25** و **05WI16**

استفاده از ماسک تنفسی فیلتر دار - مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI16** و **05WI25** و **05WI24**

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24** - در طراحی فضای کار و تجهیزات باید محدودیت‌های ابعاد بدن و فرایند کارمورد توجه قرار گیرد و فضای کار بایستی با اپراتور تطبیق داشته باشد. ارتفاع سطح کار باید با ابعاد بدن کابر و نوع کار مطابقت داشته، سطح صندلی و میز کار باید طوری طراحی شود که شرایط بدنی مطلوب را فراهم آورد. ترتیب و طریقه نشستن باید با ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آناتومیکی فرد تطبیق داشته باشد. باید فضای کافی جهت حرکت بدن در نظر گرفته شود به ویژه برای بازوها، دستها و پاها. کنترل دستگاهها باید در دسترس قرار گیرند. دستگیرهای بدن باید متناسب با آناتومی دست باشد. زنجیره نیرو یا مسیر چرخش بدن باید ساده و کوتاه باشد تا بدن در وضعیتی مناسب قرار گیرد. - وضعیت بدن باید طوری باشد که سبب تنش ثابت و مداوم ماهیچه ها شود. باید بدن قادر باشد تا حد امکان وضعیت خود را تغییر دهد. نیروی موردنیاز برای کار باید با اقلیت‌های فیزیکی کارگر مطابقت داشته باشد. ماهیچه ها باید به اندازه کافی برای انجام کارهای سنگین قوی باشند، اگر نیروی بیشتری موردنیاز است باید از نیروی کمکی دیگر سیستم کار استفاده شود.

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24**

مراجعه شود به دستورالعمل شماره **05WI24**

اختلالات تنفسی

بسته به شدت و میزان تماس به ترتیب شامل تحریک غشایی مخاطی و راه‌های هوایی فوقانی- تنگی نفس، تهوع، درد قفسه‌ی صدری و سرفه- تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود- استنشاق غلظت بالاباعث مرگ میگردد.

گاز کلر

آتش سوزی - سوختگی - انفجار - گاز گرفتگی در اثر نرسیدن اکسیژن کافی یا گرفتگی راه خروج محصولات احتراق و ایجاد گاز CO و بدنیال آن مسمومیت ، خفگی و مرگ

گاز خانگی

تحریک و اختلالات تنفسی

فیوم  
جوشکاری

ایجاد تنش های غیر لازم یا بیش از حد برروی استخوانها، عضلات، مفاصل، رباط ها، دستگاه تنفسی و قلبی و عروقی - نامطلوب بودن قدرت و نیروی موردنیاز در محدوده فیزیولوژیکی. عدم وجود آهنگ طبیعی در حرکات- عدم هماهنگی وضعیت بدن، فعالیت قدرتی و حرکت بدن باید با یکدیگر. - خستگی ناشی از کار- برهم خوردن وضعیت فیزیولوژیکی و روانی فرد. - التهاب تاندون ها، التهاب آرنج و مفاصل، التهاب زردپی ها، کمردرد مزمن و فشار بر اعصاب میانی مج.

ابزار کار  
نامناسب و  
غیر ایمن

درد مفاصل زانو - واریس رگهای پاه- کمر درد

ایستادن  
نامناسب

در حالت نشسته فشار وارد شده بر مهره‌های کمر، ۴۰ درصد بیشتر از حالت ایستاده است. مخصوصاً اگر بدون تغییر حالت باشد. - اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین شاغلین (مانند کمر درد، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مج دست،

نشستن  
مداوم و  
نامناسب

شماره سند : 05FME050
تاریخ بازنگری : 99/02/10
شماره بازنگری : 05
تعداد صفحه : 4

**خطرات و جنبه های شغلی کارکنان**  
**حوزه : اجرایی معاونتی توسعه آب و فاضلاب (فعالیتهای ساختمانی)**  
**(مسئول کارگاه ، ناظر پروژه ، ناظر ایمنی ، بنا ، کارگر ، نماکار ، کاشیکار ، داربستچی ، جوشکار ، بر قکار ، لوله کش ، ایزو کامی)**



وزارت نیرو  
شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی  
گروه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

<p><b>05WI24</b> مراجعةه شود به دستورالعمل شماره</p>	<p>درد ناحیه گردن، درد ناحیه زانو یا آرنج و...)- خطر ابتلاء آمبولی و ترومبوس -</p> <p>ناراحتی اسکلتی - ماهیچه ای - عدم رضایت شغلی و کاهش سطح ایمنی و بهداشت - ایجاد خستگی و یکنواختی - عدم علاقه به کار - افزایش حوادث و غیبت از کار - کاهش ساعت خواب - ناراحتی گوارشی ، قلبی عروقی و فشار خون آسیب مهره های کمر و پاره شدن تاندون ها - بافت متصل کننده عضله به استخوان</p>	<p>حمل بار</p>
<p>استراحت ، کاهش حجم کار و رفتن به مسافرتی کوتاه و نشاط آور- ارزیابی و اولویت بندی اهداف - سازماندهی نمودن خواسته ها برای رسیدن به اهداف فوق - شناسایی و کاهش عوامل استرس زا - مصرف رژیم غذایی سالم و متعادل - انجام تفریحات آرامش بخش - اگر در یک مدت زمان معین، انگیزه های خود را بیش از اندازه درباره کاری که انجام می دهید از دست داده اید، یک وقفه موقتی به خودتان بدھید و برای مدتی دست از کار بکشید .- اگر در مراحل آخر خستگی قرار دارید و بیش از پیش از پای درآمد هاید و احساس بی انگیزگی شما بسیار زیاد شده است و هیچ تمایلی به کار خود ندارید، از روان شناسی یا روان پزشک کمک بگیرید.</p>	<p>خستگی زودگذر - فشارهای روحی روانی - استرس شغلی - نارضایتی شغلی - کاهش راندمان کاری - کاهش دقت و تمرکز - افزایش حوادث شغلی - اختلالات و بیماری های جسمی - بی انگیزگی به کار</p>	<p>انجام کار بیش از حد توان</p>
<p>اختلالات ترومای تجمعی <b>CTD</b> نظیر : سندرم تونل کارپال - سندرم تونل کوبیتال - سندرم تونل کوبیتال - اپی کندلیت - گانگلیون - التهاب تاندونها یا تاندونیت - سندرم دهانه خروجی قفسه سینه - سندرم کشش گردن - انگشت ماشه ای - آنوریسم سرخرگ اولنار- وايت فینگر - هنگامی که افراد کارهای یکنواخت و خسته کننده انجام می دهند مغز آنها چه بخواهدن یا نخواهدن وارد یک حالت استراحت می شود.- مراجعته شود به دستورالعمل شماره</p> <p><b>05WI24</b></p>	<p>اختلالات ترومای تجمعی <b>CTD</b> نظیر : سندرم تونل کارپال - سندرم تونل کوبیتال - سندرم دکوئرین - سندرم دکوئرین - اپی کندلیت - گانگلیون - التهاب تاندونها یا تاندونیت - سندرم دهانه خروجی قفسه سینه - سندرم کشش گردن - انگشت ماشه ای - آنوریسم سرخرگ اولنار- وايت فینگر - هنگامی که افراد کارهای یکنواخت و خسته کننده انجام می دهند مغز آنها چه بخواهدن یا نخواهدن وارد یک حالت استراحت می شود.</p>	<p>حرکات تکراری و یکنواخت</p>
<p>مراجعةه شود به دستورالعمل شماره <b>05WI24</b> - گاه گاهی در بین کار استراحت نموده و نرمشهای مختلفی در همان محل کار مانند چرخش کمر، مالیدن ماهیچه ساق پا - نشستن و برخاستن پشت سر هم را انجام داد</p>	<p>در حالت نشسته فشار وارد شده بر مهره های کمر، ۴۰ درصد بیشتر از حالت ایستاده است. مخصوصاً "اگر بدون تغییر حالت باشد. - اختلالات اسکلتی - عضلانی در بین شاغلین (مانند کمر درد، سندروم تونل کارپال یا درد شدید در مچ دست، درد ناحیه گردن، درد ناحیه زانو یا آرنج و...)- خطر ابتلاء به آمبولی و ترومبوس -</p>	<p>نشستن به حالات چمباتمه</p>
<p>مراجعةه شود به دستورالعمل شماره <b>05WI24</b></p>	<p>اختلالات اسکلتی عضلانی نظیر زانودرد ، تحت فشار قرار گرفتن عضلات، غضروف ، استخوان و رباطها - سقوط و</p>	<p>پله ها</p>



وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی  
(HSE) گروه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شماره سند : 05FME050
تاریخ بازنگری : 99/02/10
شماره بازنگری : 05
تعداد صفحه : 4

## خطرات و جنبه های شغلی کارکنان

حوزه : اجرایی معاونتی توسعه آب و فاضلاب (فعالیتهای ساختمانی)  
**(مسئول کارگاه ، ناظر پروژه ، ناظر ایمنی ، بنا ، کارگر ، نماکار ، کاشیکار ، داربستچی ، جوشکار ، برقکار ، لوله کش ، ایزوگامی)**

زمین خوردن

<p>- رعایت بهداشت فردی - استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک و دستکش و کفش ایمنی - رعایت بهداشت مواد غذایی - آموزش بهداشت فردی و نحوه انجام کار به افراد - مراجعه شود به دستورالعمل شماره <b>05WI24</b> و <b>05WI25</b></p>	<p>ایجاد بیماری های مختلف نظیر : درماتوفیتوز (عفونت قارچی مزمن پوست ، مو و ناخن ) ، هیستوپلاسموز (بیماری قارچی که در اثر تماس با خاک و گرد و غبار ) ، آسپریلوز (بیماری قارچی که مهمترین راه ورود به بدن تنفس می باشد ) ، کرمها قلابدار (از راه پوست و لوله گوارش وارد بدن می شود ) ، بیلارزیوز (بیماری عفونی انگلی که معمولاً" از راه پوست وارد می شود ) ، جرب ( عفونت انگلی پوستی است ) و غیره</p>	<p>انگل ، قارچ ، میکروب ، ویروس ، باکتری و ...</p>	<p><b>عامل بیولوژیک</b></p>
<p>حصار کشی اطراف محیط کار - دوری از نگهداری حیوانات نظیر سگ و ...</p>	<p>بیماری های مشترک بین انسان و حیوان - بیماری ریوی ناشی از گرد و غبار حیوانی و آسیب و جراحت به بدن</p>	<p>حیوانات حشرات و خزندگان مویزی و خطرناک</p>	<p><b>حشرات و خزندگان مویزی و خطرناک</b></p>
<p>مراجعة شود به دستورالعمل شماره <b>05WI24</b> ، <b>05WI25</b> ، <b>05WI24</b> و <b>05WI16</b></p>	<p>خسارت به تجهیزات - آسیب به افراد - ایجاد ترس و واهمه - بروز حادث - ایجاد بیماری نظیر سرماخوردگی و ... - کاهش دقت عمل و راندمان کار</p>	<p>شایط جوی نظیر باد ، طوفان ، باران و برف</p>	<p><b>شایط جوی نظیر باد ، طوفان ، باران و برف</b></p>
<p>مراجعة شود به دستورالعمل شماره <b>05WI16</b> و <b>05WI24</b> و <b>05WI26</b> و <b>05WI14</b></p>	<p>آسیب و خسارت مالی و جانی</p>	<p>تصادف در تردد</p>	<p><b>تصادف در تردد</b></p>
<p>- مراجعة شود به دستورالعمل شماره <b>05WI14</b> و <b>05WI16</b> و <b>05WI24</b> و <b>05WI14</b> بسیاری از این قبیل حوادث را با استفاده صحیح از نرده‌بانها، ابزار آلات دستی (اچار، چکش، پیچ گوشتی و ...)، وسایل ایمنی (کلاه، دستکش، کفش، لباس کار، کمربند ایمنی و ...) و با بکارگیری دستورالعمل های ایمنی کار می توان کاهش داد.</p>	<p>شکستگی - بریدگی - قارچ خوردن - ضرب دیدن - کوفتگی - کشیدگی - پیچ خوردن یا درفتگی و رگ به رگ شدن</p>	<p>برخورد ابزار با افراد و لیز خوردن</p>	<p><b>ساختمانی</b></p>
<p>استفاده از حفاظهای ایمنی و هشدار دهنده</p>	<p>شکستن و مجروحیت اعضای بدن ، ضربه مغزی حتی منجر به مرگ</p>	<p>سقوط از ارتفاع</p>	<p><b>سقوط از ارتفاع</b></p>
<p>استفاده از تابلوهای هشدار دهنده/رعایت نکات ایمنی</p>	<p>آسیب جسمی</p>	<p>لغزیدن افراد</p>	<p><b>لغزیدن افراد</b></p>
<p>بازدید و بازرگانی / رعایت نکات ایمنی / چیدمان مناسب</p>	<p>سوختگی و آسیب جسمانی</p>	<p>آتش سوزی و انفجار</p>	<p><b>آتش سوزی و انفجار</b></p>